


prise de mesure


Store à  
projection  
avec coffre




Dimensions Mini Maxi -----

|                   | Sur mesure                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Largeur           | de 40 à 300 cm                                                     |
| Longueur des bras | 50 cm / 60 cm / 70 cm<br>80 cm / 90 cm / 100 cm<br>110 cm / 120 cm |


Projections possibles ----



Encombrement -----




Support de pose -----




Sortie de manoeuvre -----

Sous le store  
(à l'extérieur)




Vers l'intérieur 90°  
(nécessite un  
perçage du mur)




Fixation -----

Tableau




Face



## À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

### A Pose tableau



#### Mesurer la LARGEUR


Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.  
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

**Largeur store** = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm


#### Mesurer la LONGUEUR DES BRAS

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.

**Longueur bras** =  $\frac{\text{hauteur fenêtre}}{2}$



### B Pose en façade



#### Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.  
Ajouter 20 cm.

**Largeur store** = largeur mesurée la plus grande + 20 cm

#### Mesurer la LONGUEUR DES BRAS

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.  
Ajouter 15 cm.

**Longueur bras** =  $\frac{\text{hauteur fenêtre} + 15 \text{ cm}}{2}$

